Safety Gate: Sistema de alerta rápido para os produtos não alimentares perigosos

Número de alerta	A12/0139/19
Categoria	Veículos motorizados
Tipo de alerta	Produtos que representam um risco grave
Utilizador dos produtos	Consumidor
Produto (*)	Motociclos
Marca	BMW
Designação	F 750 GS, F 850 GS
Tipo / número do modelo (*)	Número de homologação: E1 * 168/2013 * 00058 *, e1 * 168/2013 * 00059 * Tipo: 4G85
Número do lote / código de barras (*)	Os veículos afetados foram produzidos entre 14.5.2018 e 12.11.2018.
Categoria no Portal da OCDE	77000000 — Automóveis
Descrição (*)	Motociclo. Código de retirada da empresa: 0000112500
País de origem	Alemanha
Alerta enviado por	Alemanha
Tipo de risco	Ferimentos
Defeito técnico (*)	As hastes de ligação do motor não estão corretamente montadas e podem apresentar defeitos no motor.
Risco (*)	O que pode aumentar o risco de um acidente.
Medidas adotadas pelo país notificante (*)	Retirada do produto dos utilizadores finais
Também foram detetados produtos e tomadas medidas em	Eslovénia
Imagens	Não estão disponíveis fotografias

(*) Trata-se de uma tradução automática, a Comissão Europeia declina qualquer responsabilidade quanto à sua exatidão. Em caso de divergência, a versão em língua inglesa prevalece sobre os textos noutras línguas.

© Comissão europeia (2019)