

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA FLUVIAL

RELATÓRIO 15/LI/2025

No âmbito das atividades da Direção de Serviços de Construção e Hidráulica Fluvial e através dos meios afetos à mesma, foi efetuada uma intervenção de limpeza e desmatização na **RIBEIRA DO TERREIRO**, freguesia de Santo António, concelho do Funchal.

Na tabela seguinte apresentam-se os meios humanos e mecânicos afetos a esta intervenção bem como a demais informação relevante:

Curso de água:	Ribeira do Terreiro	
PGRI 2022-2027 – ARPSI:	ZC8 - Ribeira de São João	
Concelho e freguesia:	Funchal	Santo António
Data de início e data de conclusão:	19/03/2025	19/03/2025
Número de operacionais:	6	
Equipamento mecânico pesado:	não aplicável a esta intervenção	
Equipamento de carga e transporte:	Veículo pesado com grua	
Dimensões da zona de intervenção:	Comprimento = 90 metros; largura = 7 metros	
Totais parciais da zona de intervenção	Limpeza e corte de veget. (m ²):	630 m ²
	Plantação de veget. ripícola (m):	-----
	Execução de enrocamento (m ²):	-----
	Regulariz./Desob./Desassor. (m ²):	-----
	Extração de inertes (m ³):	-----
Total global de área intervencionada (m ²):		630 m ²

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE INTERVENÇÃO (SINALIZADA A COR AMARELA)



SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA FLUVIAL

REGISTO FOTOGRÁFICO ANTES DA INTERVENÇÃO

(fotos de montante para jusante)



SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA FLUVIAL



REGISTO FOTOGRÁFICO DEPOIS DA INTERVENÇÃO

(fotos de montante para jusante)



SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA FLUVIAL

