

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIVISÃO DE HIDRÁULICA FLUVIAL

RELATÓRIO 30/LI/2025

No âmbito das atividades da Divisão de Hidráulica Fluvial e através dos meios afetos à mesma, foi efetuada uma intervenção de limpeza e corte de vegetação no **RIBEIRO DE SANTO ANTÓNIO**, freguesia do Porto Santo, concelho do Porto Santo.

Na tabela seguinte apresentam-se os meios humanos e mecânicos afetos a esta intervenção bem como a demais informação relevante:

Curso de água:	Ribeiro de Santo António
PGRI 2022-2027 - ARPSI	Não
Concelho:	Porto Santo
Freguesia:	Porto Santo
Data de início:	05/06/2025
Data de conclusão:	05/06/2025
Número de operacionais:	5
Equipamento mecânico pesado:	não aplicável a esta intervenção
Equipamento de carga e transporte:	não aplicável a esta intervenção
Área de intervenção (dimensões):	190 metros por 12 metros
Área de intervenção total (m ²):	2 280 m ²

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE INTERVENÇÃO (SINALIZADA A COR AMARELA)



SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIVISÃO DE HIDRÁULICA FLUVIAL

REGISTO FOTOGRÁFICO ANTES DA INTERVENÇÃO

(fotos de montante para jusante)



SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIVISÃO DE HIDRÁULICA FLUVIAL

REGISTO FOTOGRÁFICO DEPOIS DA INTERVENÇÃO

(fotos de montante para jusante)



SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIVISÃO DE HIDRÁULICA FLUVIAL

