

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIVISÃO DE HIDRÁULICA FLUVIAL

RELATÓRIO 46/LI/2025

No âmbito das atividades da Divisão de Hidráulica Fluvial e através dos meios afetos à mesma, foi efetuada uma intervenção de limpeza e execução de enrocamento num **AFLUENTE À RIBEIRA DE SÃO VICENTE**, freguesia de São Vicente, concelho de São Vicente.

Na tabela seguinte apresentam-se os meios humanos e mecânicos afetos a esta intervenção bem como a demais informação relevante:

Curso de água:	Afluente à ribeira de São Vicente	
PGRI 2022-2027 – ARPSI:	ZC24 - Ribeira de São Vicente	
Concelho e freguesia:	São Vicente	São Vicente
Data de início e data de conclusão:	18/09/2025	19/09/2025
Número de operacionais:	4	
Equipamento mecânico pesado:	não aplicável a esta intervenção	
Equipamento de carga e transporte:	não aplicável a esta intervenção	
Dimensões da zona de intervenção:	Comprimento = 20 metros; largura = 5 metros	
Totais parciais da zona de intervenção	Limpeza e corte de veget. (m ²):	70 m ²
	Plantação de veget. ripícola (m):	-----
	Execução de enrocamento (m ²):	-----
	Regulariz./Desob./Desassor. (m ²):	30 m ²
	Extração de inertes (m ³):	-----
Total global de área intervencionada (m ²):		100 m ²

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE INTERVENÇÃO (SINALIZADA A COR AMARELA)



SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIVISÃO DE HIDRÁULICA FLUVIAL

REGISTO FOTOGRÁFICO ANTES DA INTERVENÇÃO

(fotos de montante para jusante)



REGISTO FOTOGRÁFICO DEPOIS DA INTERVENÇÃO

(fotos de montante para jusante)

