

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA FLUVIAL

RELATÓRIO 15/LI/2024

No âmbito das atividades da Direção de Serviços de Construção e Hidráulica Fluvial e através dos meios afetos à mesma, foi efetuada uma intervenção de corte de um castanheiro na **RIBEIRA DO PÉ DA CORRIDA**, freguesia dos lameiros, concelho de São Vicente.

Na tabela seguinte apresentam-se os meios humanos e mecânicos afetos a esta intervenção bem como a demais informação relevante:

Curso de água:	Ribeira do pé da corrida
PGRI 2022-2027 - ARPSI	ZC24 - Ribeira de São Vicente
Concelho:	São Vicente
Freguesia:	Lameiros
Data de início:	01/03/2024
Data de conclusão:	01/03/2024
Número de operacionais:	5
Equipamento mecânico pesado:	não aplicável a esta intervenção
Equipamento de carga e transporte:	Sim
Área de intervenção (dimensões):	13 metros por 3 metros
Área de intervenção total (m ²):	39 m ²

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE INTERVENÇÃO (SINALIZADA A COR LARANJA)



SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA FLUVIAL

REGISTO FOTOGRÁFICO ANTES DA INTERVENÇÃO

(fotos de montante para jusante)



SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA FLUVIAL



REGISTO FOTOGRÁFICO DEPOIS DA INTERVENÇÃO
(fotos de montante para jusante)



SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA FLUVIAL

