Safety Gate: Sistema de alerta rápido para os produtos não alimentares perigosos

Número de alerta	A12/0066/19
Categoria	Veículos motorizados
Tipo de alerta	Produtos que representam um risco grave
Utilizador dos produtos	Profissional
Produto (*)	Tratores
Marca	T5, Farmall C, Kompakt
Designação	New Holland, Case IH, Steyr
Tipo / número do modelo (*)	Número de homologação:E13 * 167/2013 * 00010 a 12 * 00;tipos:LE;LF;LG;denominação de venda:T5;Farmall C;Kompakt
Número do lote / código de barras (*)	Os veículos afetados foram produzidos entre novembro de 2016 e novembro de 2018.
Categoria no Portal da OCDE	77000000 — Automóveis
Descrição (*)	Tratores
País de origem	Itália
Alerta enviado por	Alemanha
Tipo de risco	Ferimentos
Defeito técnico (*)	A falta de cobertura significa que a água pode entrar no sistema de travagem durante o processo de lavagem do motor.
Risco (*)	Existe o risco de avaria dos travões se o sistema de travagem atingir uma temperatura elevada.
Medidas adotadas pelo país notificante (*)	Retirada do produto dos utilizadores finais
Também foram detetados produtos e tomadas medidas em	Bulgária, Croácia, Estónia, Finlândia, Eslovénia
Imagens	Não estão disponíveis fotografias

(*) Trata-se de uma tradução automática, a Comissão Europeia declina qualquer responsabilidade quanto à sua exatidão. Em caso de divergência, a versão em língua inglesa prevalece sobre os textos noutras línguas.

© Comissão europeia (2019)